


# AUDIT GESTION DES *EXCRETA* EN ÉTABLISSEMENT SANITAIRE 2019

## RÉSULTATS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

### Participation

51 ES en région ARA



### Politique d'établissement

# 71,9 %

d'objectifs atteints

L'évaluation globale de la politique d'établissement était définie par la présence des items concernant les moyens documentaires, les moyens matériels à disposition, la politique d'équipement et le plan de formation.

### Description des secteurs de soins


	MED	CHIR/OBS	REA AD./USI	PED	PSY	SSR	SLD
Patients utilisateurs de bassins (%)	32,3	24,2	59,6	20,9	1,9	35,6	17,3
Patients incontinents (%)	29,1	7,9	32,5	42,6	16,5	42,3	72,7
Secteurs avec sanitaires équipés de douchettes (%)	19,8	25,8	7,1	0,0	0,0	7,0	22,2

### Recueil des excréta

# 17,7 %

des secteurs de soins possédant des **contenants réutilisables** répondent aux **conditions nécessaires pour le recueil des excréta**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> quantité suffisante, en bon état, couvercle disponible, sac protecteur avec gélifiant




### Traitement des excréta

# 97,4 %

des secteurs/unités sont équipés de locaux "utilitaire sale"

#### Locaux "utilitaire sale" dans les ES



# 4,1 %


des locaux "utilitaire sale" sont entièrement équipés pour le respect des PS

# 89,5 %

de secteurs/unités équipés de lave-bassins

# 15,7 %

de lave-bassins répondent aux conditions d'utilisation



### Points critiques :

- La politique de gestion des *excreta* est insuffisamment développée dans les filières de psychiatrie et de long séjour.
- De nombreux secteurs de soins sont encore équipés de douchette.
- Le recueil des *excreta* n'est pas optimisé (manque de couvercle, de sacs protecteurs de bassin...).
- Les locaux "utilitaire sale" sont imparfaitement équipés pour le respect des PS (absence de PHA).
- Les lave-bassins ne bénéficient pas de maintenance préventive.

### Conclusion :



La gestion des *excreta* est insuffisamment maîtrisée dans les établissements participants, des incitations à améliorer la disponibilité des équipements et leur entretien sont nécessaires pour optimiser les pratiques.

# AUDIT GESTION DES *EXCRETA* EN ÉTABLISSEMENT MEDICO-SOCIAUX 2019

## RÉSULTATS RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

### Participation

47 ESMS en région ARA



### Politique d'établissement

# 64,7 % d'objectifs atteints

L'évaluation globale de la politique d'établissement était définie par la présence des items concernant les moyens documentaires, les moyens matériels à disposition, la politique d'équipement et le plan de formation.

### Description des unités de vie


	EHPAD	FAM/MAS
Patients utilisateurs de bassins (%)	18,3	52,0
Patients incontinents (%)	75,0	77,3
Unités avec sanitaires équipés de douchettes (%)	12,3	66,7

### Recueil des excréta

**4,6 %** des unités de vie possédant des **contenants réutilisables** répondent aux **conditions nécessaires pour le recueil des excréta<sup>1</sup>**.

<sup>1</sup> quantité suffisante, en bon état, couvercle disponible, sac protecteur avec gélifiant


#### Contenants réutilisables dans les unités de vie d'ESMS



### Traitement des excréta

**64,3 %** des unités sont équipés de locaux "utilitaire sale"

#### Locaux "utilitaire sale" dans les ESMS



**0,6 %** des locaux "utilitaire sale" sont entièrement équipés pour le respect des PS

**52,1 %** d'unités équipés de lave-bassins

**13,2 %** de lave-bassins répondent aux conditions d'utilisation

### Points critiques :

- La politique de gestion des *excreta* est insuffisamment développée dans les ESMS indépendants des ES.
- De nombreuses unités de vie sont encore équipées de douchette.
- Le recueil des *excreta* n'est pas optimisé (manque de couvercle, de sacs protecteurs de bassin...).
- Les locaux "utilitaire sale" sont imparfaitement équipés pour le respect des PS.
- Les lave-bassins sont absents ou ne bénéficient pas de maintenance.

### Conclusion :

La gestion des excréta est insuffisamment maîtrisée dans les établissements participants, des incitations à améliorer la disponibilité des équipements et leur entretien sont nécessaires pour optimiser les pratiques.